

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 BImSchG	
Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 30.01.2018	
Betreiber:	Calluna KG Wiesenstraße 2 29565 Wriedel
Betriebsstandort (Adresse):	Schatensen, Flur 2, Flurstücke 115/3, 116/3, 3/1
Nummer gemäß der 4. BImSchV:	7.1.3.1
Bezeichnung gemäß der 4. BImSchV:	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastgeflügel mit 40.000 oder mehr Mastgeflügelplätzen
Fazit:	
Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Wenn ja, welche: -	
Mängel	Beseitigung bis
Veränderte Abluftführung ist zu prüfen	
Nachprüfungstermin, Datum:	
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: 2021	