

<b>Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 BImSchG</b>	
<b>Datum der Vor-Ort-Besichtigung:</b>	
Betreiber:	Karin Zahrte-Hinrichs Bahnhofstr. 22 29559 Wrestedt
Betriebsstandort (Adresse):	Wrestedt, Außenbereich, Flur 1, Flurstück 139/1
Nummer gemäß der 4. BImSchV:	7.1.2.1
Bezeichnung gemäß der 4. BImSchV:	Anlage zur Aufzucht von 40.000 oder mehr Junghennenplätzen
<b>Fazit:</b>	
Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsauflagen) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Wenn ja, welche: -	
<p><b>Mängel</b></p> <p>Die Anlage wurde über eine Anzeige nach § 67 Abs. 2 BImSchG ins BImSchG übergeleitet. Es bestehen Zweifel an der Einhaltung der Inhalte des BVT-Merkblatts "Beste verfügbare Techniken der Intensivhaltung von Geflügel und Schweinen", der genehmigten Tierzahlen sowie der Ableitbedingungen nach TA Luft. Dem ist aus Vorsorgegründen nachzugehen. Weiterhin ist die Erlaubnis für die Grundwasserentnahme nachzuholen, und die Versickerung des Reinigungswassers neben den Ställen zu beenden.</p> <p>Nachprüfungstermin, Datum: vorauss. erforderlich</p> <p>Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: 2021</p>	<p><b>Beseitigung bis</b></p> <p>Ende 2018</p>